

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего освидетельствования (частичного или полного)
15.04.2026	<div data-bbox="586 418 1298 788" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Проведено <u>частичн</u> техническое освидетельствование ПС зав. № <u>11900</u> ПС отвечает требованиям ФНП находится в работоспособном состоянии и выдержало испытания. Работа разрешена с параметрами, заложенными в паспорте, при соблюдении требований инструкции по эксплуатации ПС.</p> <p>Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС,  <u>В. В. Вахтияр</u></p> <p>Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии <u>В. В. Вахтияр</u></p> </div> <div data-bbox="747 1327 1016 1441" style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 20px 0;"> <p>ОТК</p> </div> <div data-bbox="747 1644 1338 2014" style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 20px 0;"> <p>Вид освидетельствования: <u>частичное</u></p> <p>Объект освидетельствования: <u>ПС зав. № 11900</u></p> <p>Срок следующего освидетельствования: <u>15.04.2027</u></p> </div> <div data-bbox="747 2220 1338 2590" style="border: 1px dashed gray; padding: 5px; margin: 20px 0;"> <p>Вид освидетельствования: <u>частичное</u></p> <p>Объект освидетельствования: <u>ПС зав. № 11900</u></p> <p>Срок следующего освидетельствования: <u>15.04.2027</u></p> </div>	<p>ЧТО -</p> <p>15.04.2027</p> <p>ПТО -</p> <p>15.04.2027</p>